

2021 Audi e-tron quattro

Pile de la télécommande faible - Défaut de reconnaissance

Lorsque les piles de la télécommande de proximité e-tron quattro deviennent faibles, le véhicule peut avoir du mal à reconnaître sa présence et ne pas démarrer.

Placer la télécommande dans la zone désignée aidera à démarrer le véhicule.

Dans l'e-tron quattro, la zone désignée se trouve dans le porte-gobelet avant de la console centrale.



Remplacez immédiatement la pile faible de la télécommande.