



## 2020 Porsche Taycan

### Clé de proximité faible - défaut de reconnaissance

Lorsque les piles de la clé de proximité Porsche Taycan deviennent faibles, il est possible que la clé ne soit pas reconnue et que le véhicule ne s'allume pas ou ne démarre pas.

Placez la clé de proximité près de la zone désignée pour faciliter le démarrage du véhicule.

La zone désignée pour ce modèle est dans le porte-gobelet arrière.



Remplacez immédiatement la pile faible de la clé de proximité.