



2021 Ford Mustang Mach-E

Porte-clés faible – Non-reconnaissance

Lorsque les piles du porte-clés de proximité Mach-E deviennent faibles, le véhicule peut avoir de la difficulté à reconnaître sa présence et à ne pas démarrer.

Placer le porte-clés dans la zone désignée aidera à démarrer le véhicule.

La zone désignée dans le Mach-E se trouve sur la paroi avant de la console centrale.



Remplacez immédiatement la pile faible de porte-clés