


## 2021 Ram Promaster

### Préparations pour démarrage d'appoint



Les bornes de démarrage d'appoint éloignées sont situées sous le capot, dans le compartiment moteur du côté conducteur. La borne positive (+) éloignée est recouverte d'un capuchon protecteur situé sur le côté de la centrale de servitudes avant. La borne négative (-) éloignée est située sur le support de radiateur, plus près de l'avant du véhicule.



Emplacement des bornes de démarrage d'appoint

Borne positive (+) éloignée

Borne négative (-) éloignée

#### AVERTISSEMENT!

- Prenez garde au ventilateur de refroidissement du radiateur lorsque le capot est levé. Il peut se mettre en marche à n'importe quel moment lorsque le commutateur d'allumage est à la position ON (MARCHE) Vous pouvez vous blesser en déplaçant les pales du ventilateur.
- Retirez tous vos bijoux métalliques, tels que les montres ou les bracelets, afin d'éviter de créer par inadvertance un contact électrique. Sinon, vous risquez de subir des blessures graves.
- Les batteries contiennent de l'acide sulfurique qui peut vous brûler la peau ou les yeux et produire de l'hydrogène, un gaz inflammable et explosif. Tenez la batterie éloignée des flammes nues ou des étincelles.

#### Voir ci-dessous pour les étapes de préparation d'un démarrage d'appoint :

- 1 Serrez le frein de stationnement, placez le levier de vitesses de la transmission automatique à la position P (STATIONNEMENT) et tournez le commutateur d'allumage à la position OFF (ARRÊT).
- 2 Mettez le chauffage hors fonction, éteignez la radio et mettez hors tension tous les accessoires électriques.
- 3 Tirez vers le haut puis retirez le couvercle de protection sur la borne de batterie positive (+) éloignée.
- 4 Si vous utilisez un autre véhicule pour le démarrage d'appoint, garez le véhicule à portée des câbles volants, serrez le frein de stationnement et assurez-vous que le commutateur d'allumage est à OFF (ARRÊT).

#### AVERTISSEMENT!

Ne laissez pas les véhicules se toucher, car il pourrait se produire une mise à la masse et des blessures pourraient en résulter.