

### **Alerte Fournisseur – Porsche Macan EV 2025**

Porsche Canada a informé que lors du déplacement d'un Porsche Macan EV 2025, les fournisseurs de services doivent utiliser des chariots. Les roues ne doivent pas toucher le sol en raison du risque de roulement lorsque le véhicule est éteint.

Le non-utilisation de chariots peut causer des dommages au véhicule en raison des essieux arrière très sensibles auxquels sont fixés des moteurs complexes. Par conséquent, veuillez vous assurer qu'un camion équipé de chariots soit dépêché. Si un chauffeur ne dispose pas de chariots sur les lieux, **NE PAS DÉPLACER LE VÉHICULE.**

Si vous avez besoin d'assistance, veuillez contacter votre responsable régional ou envoyer un courriel à [calon\\_conrel@sykes.com](mailto:calon_conrel@sykes.com) .

Veuillez noter que cette alerte fournisseur a été chargée sur le portail de formation des fournisseurs de services, et vous pouvez trouver les informations en prenant une photo du code QR ci-dessous :

